

農業用ビニールハウスのボイラー燃料の 取扱いについて(注意喚起！！)

流出事故の主な原因は

機械の故障

操作ミス

どこかで河川につながっています

- ① 地面へしみ込んだ油などは、地下へしみ込み、いずれ河川に流れてしまうことがあります。
- ② 近くに河川がなくても雨水ますや側溝から河川に流れてしまうことがあります。



農業用ビニールハウスのボイラー燃料の流出事故が発生しています！

- ・主な原因は、操作ミスや配管の老朽化等です。
- ・事故防止のため、機械や配管の定期的な点検、防油堤の設置等が必要です。

**ボイラーを使用する前は必ず機械の点検や配管・タンクの点検
を行いましょう。**

問合せ先

糸島市消防本部予防課予防係
直通 092-332-8026