

平成25年度通学路危険箇所箇所への対応内容

平成28年12月31日現在

No.	小学校	路線名	改善要望箇所の状況(様子)	対応済み
3	長糸小	主要地方道前原富士線	工事中の箇所。車道を通らないといけないので危険。	工事施工中の箇所には、狭小だが歩道確保済み
5	前原南小	市道篠原長糸線	途中で歩道がなくなり、路側帯が狭いにもかかわらず、スピードをあげて通る車が多い。信号がなく、横断歩道があっても車が止まらない。大雨時は冠水する。	路面標示
6	前原南小	市道選果場3号線ほか	住宅街内の道。道路標示・路側帯の白線が必要。	路面標示
7	前原南小	市道弁坂上籴子線ほか	駅への送迎車両の通行量が多く、信号が必要。横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の白線塗り直し
8	前原南小	市道老松町六田線	歩道がなく、道路が狭い上に交通量が多い。路側帯の白線がない。大雨時は冠水する。	路面標示
10	前原南小	市道弁坂上籴子線	交通量が多い。信号なし。横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の白線塗り直し
16	前原南小	前原南公民館北側道路(市道認定なし)	住宅街内の道。歩道と車道の区別(路側帯)がない。見通しが悪い。	路面標示
17	前原南小	市道波多江篠原線	見通しが悪い。一旦停止ラインが消えている。	一旦停止線塗り直し
18	前原南小	市道浦志高等学校線ほか	見通しが悪い。カーブミラーが必要。路側線が薄くなっている。	路側線塗り直し
19	東風小	市道コイケダ番田線ほか	工事中の道。大型車両が頻繁に通る、一般車の交通量も増えている。	信号機設置
21	可也小	市道師吉線	通学時間帯に車の交通量が多く、車が離合しているときは危ない。車に接触した子どもや側溝に落ちた子どもがいる。	カラー舗装
22	可也小	市道扇5号線ほか	道が狭くなり、先の見通しが悪く、事故の危険性が高い。	カラー舗装
23	可也小	市道塞・古屋敷線ほか	道路が狭い。路上駐車があり、児童が見えにくい。	路面標示
24	可也小	市道小金丸・師吉線ほか	交通量がとても多い。交差する道路の優先が分からず、無視して通行する車もある。また、歩道が切れた場所(道路カーブ部分)で子どもたちが道に広がる。	路面標示
25	可也小	県道船越前原線	点滅信号のため、スピードを出して通過していく車が多い。	スピード取り締まりで対応
26	可也小	市道フツク・柏木線	停止線がなく、一旦停止しない車が多い。	
27	可也小	市道初2号線	歩道もガードレールもなく、車が来ても避ける場所がない。	路側線引き直し
28	二文中	主要地方道大野城二丈線	横断歩道がない。道を渡る生徒と車が接触しそうになったことがある。	押ボタン信号機設置