

平成27年度通学路危険箇所への対応内容

平成29年12月31日現在

小学校	路線名	改善要望箇所の状況、危険の内容	対応済み
前原小	県道宮ノ浦前原線	西側から下ってきたところに段差が複数重なっており、子どもが躓いて道路側に飛び出す。	路面の舗装
前原小	市道大坪線	通学時間、車の抜け道になっている。グリーンベルトはあるが狭く、児童が事故に遭う恐れがある。	H28年4月から歩行者用通路規制実施 側溝の蓋設置
長糸小	県道大野城二丈線	歩道の路面が壊れていて 危険。水溜まりもでき、児童が歩行する際縁石に乗ったりして通っている。	路面の舗装
長糸小	県道富士線	道が狭く歩道がない。カーブになっているためバスやトラックが通ると恐怖を感じる。	外側線設置 グリーンベルトの設置
雷山小	市道多久蔵持線、篠原長糸線	横断歩道の線が薄く、消えかかっている。	横断歩道の白線塗り直し
雷山小	市道雷山線、有田線	ゆるやかな三叉路。東西に渡るための横断歩道がないため、そのまま渡っている。	横断歩道の設置
雷山小	市道雷山線	横断歩道の線が薄く、消えかかっている。	横断歩道の白線塗り直し
怡土小	県道福岡早良大野城線、市道高祖三雲線、市道福丸坂本線	交通量が多く、見通しが良いため、自動車が高速で通行している。そのため、児童が横断歩道を渡っても、自動車が停止せず、大変危険である。	信号機の設置
前原南小	市道相原篠原線	停止線が消えかけていて、通行する自転車が停止しないまま、通行するので大変危険。	停止線の塗り直し
前原南小	市道相原篠原線	止まれの標示がみえにくく、自動車が停止しないまま通行している状態。	停止線の塗り直し
前原南小	県道雷山有田線	信号待ちで、多くの児童がとどまり、車道側に子どもがはみ出す可能性がある。	ポストコーンの設置
前原南小	市道弁坂上鑑子線	大雨の時に側溝の網からあふれるときがある。	水路対策
前原南小	県道雷山前原線	横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の白線塗り直し
南風小	市道南風台大浦前原線、南風台12号線	一旦停止の標識はあるが、停止しない車が多く、スピードを出している。裏道として通行する車が多い。	路面標示
東風小	市道太田五郎線、潤土師町太田線、太田一本木線	交差点を4方向から車がくるので危険	白線の塗り直し
東風小	市道吉原坂持線、浦志泊線	道幅がせまいのに、スピードを出す車が多い	グリーンベルトの設置
深江小	市道町裏柳川線	踏切の停止線がないため、遮断機の側で児童が止まっている。電車の通過する時の強い風にあおられる。	停止線の塗り直し
深江小	市道深江中幹線	狭い道路で通学路として利用しているが、カラー塗装が片方しかなく、安全対策が必要である。	グリーンベルトの設置
一貴山小	市道石崎唐原線	フォレストアドベンチャーができて、道幅が狭いのに車両が多く、かなりのスピードを出す車が多い。	路面標示
一貴山小	市道石崎唐原線	街灯がなく、陽が落ちると真っ暗になり、不審車両が停車していると、引きづり込まれる可能性がある。	道路管理者以外の所管部署で街灯設置
一貴山小	県道波呂神在線、	一時停止の標識はあるが、横断歩道がなく、車がスピードを出したまま右折左折して危ない。	横断歩道の設置
一貴山小	県道大野城二丈線	上深江交差点に向かって下りのカーブになっているので、車のスピードが激しい。	カラー舗装及び路面標示

平成27年度通学路危険箇所への対応内容

平成29年12月31日現在

小学校	路線名	改善要望箇所の状況、危険の内容	対応済み
一貴山小	市道石崎小西橋線	雨が降ると、水路が詰まって水があふれ、道が小川のようになる。	浚渫実施
一貴山小	市道福永武線	車のスピードが激しく、子どもたちは左右確認するものの、左側(深江方面)が見にくい。	路面標示
可也小	県道船越前原線	学校側から信号機を渡ったあとの歩道が狭く、車道に出そうになる。	側溝に蓋設置
可也小	市道師吉線	グリーンベルトを渡る際、見通しが悪く、車も速度を上げてきている。車は、グリーンベルトよりを走る可能性もある。	グリーンベルトの移設