

平成28年度通学路危険箇所への対応内容

平成29年12月31日現在

小学校	路線名	改善要望箇所の状況、危険の内容	対応済み
加布里小	市道赤坂北新地線	道路の幅が狭く、路側帯の白線しかない。	グリーンベルトの設置 カラー舗装
加布里小	市道野添武線	道路の幅が狭く、路側帯もない。	グリーンベルトの設置 カラー舗装
波多江小	市道下川原穴町線	歩道と車道の区別がない。サンハイツAから西側には、グリーンゾーンが設置されているが、当該箇所には、設置がない。	グリーンベルトの設置 カラー舗装
波多江小	市道板持池田堤防線 市道板持中堤防線 市道板持中線 市道若宮板持線 市道若宮10号線	板持1丁目川沿いは、車の往来が多く、スピードを出す車も多い。板持1、2丁目の住宅地内は、極端に道幅が狭く見通しが悪いので、車の運転手には歩行者の存在を意識させる必要がある。また、児童には道の端を歩行することを意識づける必要がある。若宮橋から高田3丁目にかけては、近年福岡市～前原・志摩町方面への抜け道となり通行量が多い。	グリーンベルトの設置 カラー舗装
長糸小	県道前原富士線	前原－富士線の道路の本区クリーニング屋の前で、登校時、児童が道を横断して歩道に渡るが、横断歩道がない。	横断歩道の設置
雷山小	市道有田線	横断歩道の線が薄く、消えかかっている。	横断歩道の白線塗り直し
雷山小	市道中原上籬子線	山小屋ラーメン側からの車が歩行者に注意しにくい。	停止線の塗り直し
雷山小	市道雷山線	有田中央側から雷山線に出る車が児童に気付きにくい。	一旦停止線の設置
怡土小	市道高祖三雲線 市道西堂合砂橋線	児童の登下校時に交通量が多く見通しが悪い。現在、歩行するために白線及び緑で塗装してあるが危険である。	路面標示
前原南小	市道篠原新建線	庭の樹木が道路のグリーンベルト側にはみ出ている。	伐採済み
前原南小	市道老松町選果場線	道路上の止まれの表示が消えかけている。	停止線の塗り直し
東風小	市道志登村中線	南側、東側の両方向から、車が進入して来た時、ミラーが見えにくく危ない。一旦停止の白線が薄くなっている。	ミラーの修正 停止線の塗り直し
深江小	市道町裏柳川線	通学路の横が田んぼになっており、道路より約1m低い。転落防止柵がなく、足を踏み外し落下する危険がある。	柵の設置
福吉小	市道羽坂線	大きな側溝があり、落下の恐れ。	柵の設置
福吉小	市道鹿家吉井線	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗り直し
福吉小	市道佐波幹線	歩道整備が必要。穴が開いたり、隆起したりして足をとられる。	歩道整備
福吉小	市道	上から竹が覆い被さり、薄暗くなっている。道路側も草の丈が高く、人の目が届きにくい。	伐採済み
一貴山小	市道松末橋荒巻線	広い道路から減速せずに児童の脇を通過する車がある。	路面標示
一貴山小	県道大野城二丈線	カーブで見通しがきかないが減速せずに交差点に進入する車がある。	横断歩道の設置
一貴山小	市道一貴山線	細いカーブ続きで見通しもきかない。	路面標示
一貴山小	市道小西荒川線	未整備の竹林があり折れた竹が道路に倒れていることあり。	依頼書にて注意喚起済み
一貴山小	市道小西荒川線	道路脇に老朽化した大型ブロック壁があり、倒壊の危険あり。	道路管理者以外の所管部署で注意喚起済み
一貴山小	市道小西荒川線	見通しがきかない上に狭く、路側帯もない。	路面標示
一貴山小	市道小西荒川線	カーブを減速せず通過する車がある。	路面標示
可也小	市道大畝町・籠門線	歩道がない場所が通学路になっている。	グリーンベルトの設置
可也小	市道ウスイ3号線	反対側の歩道に行くのに、横断歩道がないため、県道を横切らなければならない。	横断歩道の設置
可也小	市道小金丸・師吉線	ガードレールに複数箇所、支柱の腐食や傾きがあり、放置しておくとも倒壊の可能性が十分考えられる。	ガードレールの取替
可也小	市道小金丸・師吉線	ガードレールに複数箇所、支柱の腐食や傾きがあり、放置しておくとも倒壊の可能性が十分考えられる。	ガードレールの取替
引津小	県道福岡志摩前原線	交通量が多いにもかかわらず、歩道が大変狭い。また、白線が薄くなっている。	グリーンベルトの設置
深江小	市道	舗装されてなく、雨天時は水たまりがいくつもあり、児童が通行している時、車が通ると水をはねている。道路も狭く危険である。	アスファルト舗装
長糸小	県道前原富士線	前原－富士線の道路で、登校時、児童が道を横断して歩道に渡るが、横断歩道がない。	横断歩道の設置